


Aerotravel
Viajar es vivir...



AFECTACIÓN DE VUELOS
COPA AIRLINES
7 NOCHES



Afectación en vuelos de Copa Airlines luego de recomendación de Boeing y la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos

Actualización - Ciudad de Panamá, 9 de enero de 2024. - Copa Airlines informa que la suspensión temporal de las operaciones de veintiún (21) aeronaves Boeing 737 MAX9, siguiendo la directriz de aeronavegabilidad emitida recientemente por la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, sigue vigente mientras las autoridades y el fabricante definen las instrucciones de inspección necesarias para la evaluación y retorno a operación de forma segura y confiable de dichas aeronaves.

Copa Airlines lamenta profundamente las cancelaciones y atrasos de vuelos producto de esta situación, fuera de su control, y desea manifestar que todo su equipo humano trabaja incansablemente para mitigar dichas interrupciones de la mejor forma posible, a la vez que expresa sus más sinceras disculpas a sus pasajeros por los inconvenientes causados. Copa continuará brindando toda la asistencia posible a los pasajeros afectados incluyendo comunicación proactiva, prioridad en reacomodación en otros vuelos según disponibilidad, cambios de itinerario sin penalidad y reembolsos—así como alojamiento, comida y gastos varios cuando sea necesario.

Copa reitera que su máxima prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones, y agradece su comprensión mientras trabaja con las autoridades competentes para asegurar que las aeronaves suspendidas puedan retornar a volar de manera totalmente segura y confiable.

La Aerolínea recomienda a sus pasajeros verificar periódicamente el estado de su vuelo en [Estado de vuelos \(copaair.com\)](https://copaair.com) o la aplicación móvil, especialmente antes de dirigirse al aeropuerto.

Actualización - Ciudad de Panamá, 7 de enero de 2024. - Copa Airlines informa que la suspensión temporal de las operaciones de veintiún (21) aeronaves Boeing 737 MAX9, siguiendo la directriz de aeronavegabilidad emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos el día sábado 6 de enero, se extenderá hasta nuevo aviso, mientras las autoridades preparan los requisitos de inspección para retornarlas a su operación.


Copa está brindando todo el apoyo requerido a los pasajeros afectados por las cancelaciones de vuelos ocasionadas, incluyendo comunicación proactiva, prioridad en reacomodación en vuelos, cambios de itinerario, reembolsos, así como alojamiento, comida y gastos varios cuando sea necesario.

Copa Airlines lamenta profundamente esta situación fuera del control de la Aerolínea y desea hacer saber que todo el equipo humano de la Empresa está enfocado en mitigar los efectos de la misma de la mejor forma posible. Copa reitera que su máxima prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones, a la vez que agradece la comprensión de todos los involucrados mientras espera la solución de esta situación de manera efectiva y segura.

La Aerolínea recomienda a sus pasajeros verificar periódicamente el estado de su vuelo en [Estado de vuelos \(copaair.com\)](https://copaair.com) o la aplicación móvil, especialmente antes de dirigirse al aeropuerto.

Ciudad de Panamá, 6 de enero de 2024. - Copa Airlines informa que, siguiendo la Directriz de Aeronavegabilidad emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de los EE. UU., ha suspendido temporalmente las operaciones de veintiuna (21) aeronaves MAX9, según la directriz en mención, hasta que estas sean sometidas a la revisión técnica exigida.

Copa ha iniciado las inspecciones técnicas requeridas y espera regresar estas aeronaves a la programación de vuelos de forma segura y confiable durante las próximas 24 horas. El equipo humano de Copa Airlines trabaja para minimizar las afectaciones a nuestros pasajeros, aun cuando se prevén algunos atrasos y cancelaciones por esta situación fuera del control de la aerolínea.



Copa Airlines hará sus mayores esfuerzos para informar a tiempo y apoyar a los pasajeros que sean afectados por esta situación. Recomendamos a nuestros pasajeros, favor verificar estado de su vuelo [Estado de vuelos \(copaair.com\)](http://Estado de vuelos (copaair.com)) o en la aplicación móvil de Copa Airlines.

Atentamente,
El equipo de Aerotravel

Aerotravel | asistente@aerotravelgua.com

Av. Reforma 12- 01 Zona 10, Edificio Reforma Montufar, Local 1-10, primer nivel | www.aerotravelgua.com
Teléfonos +502 2261 9274 | Emergencias y WhatsApp +502 5308 5851 | +502 3923 7239

www.aerotravelgua.com

Aerotravel
Viajar es vivir...

Alamo **Sky** **Balneario** **AVIS** **Disney+** **Hilton** **Copa Airlines** **Marriott** **MELIÁ** **HOTELS INTERNATIONAL** **UNIVERSAL** **Hertz** **RIU** **xcaref**

Disney **CRUISE LINE** **Budget** **ATO** **Barceló** **Royal Caribbean** **TATA** **NCL** **NORWEGIAN** **Special** **PERURAM** **dollar** **volaris**